



Kooperationspartner der Hüsges Gruppe



## Zustandsbericht II

**Hüsges Gruppe**<sup>®</sup>  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE

Berichts-Nr. :

HG000100012

AuftragsID

1104201047

### BMW 1er - 123 d

#### Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	WBAUR5104XXXXXXX	Kilometerstand	65253 km
Erstzulassung	01.04.2008	Vorschaden	Sach- und Fachgerecht
HSN / TSN	0005 / AKE	Instandgesetzt	
Art	PKW	Umweltplakette	4
Fahrzeugtyp	COU - 2 Türen	Serviceheft vorhanden	Ja
ccm/kW	1995/150	Serviceheft gepflegt	Ja
Kraftstoff	Diesel	Letzter Service	63769
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	Letzter Service Datum	12.03.2011
Antriebsart	Heckantrieb	Fahrzeugfarbe	5 - Blau / Metallic
Anzahl Schlüssel	2	Innenraum	Schwarz / Leder
Anzahl Vorbesitzer	1	Bewertungsort	XXXXXXX
HU / AU	12 / 2012	Bewertungsdatum	20.04.2011

#### Sonstige Hinweise

HU/AU Dokumente	Vorhanden	Fahrzeugpapiere	Nicht vorhanden
Fahrzeug angemeldet	Ja	Fahrzeug Zustand	Verkehrssicher
Wird angemeldet verkauft	Nein	Motor	In Ordnung
Bordmappe	Vorhanden	Probefahrt	In Ordnung
Antenne	In Ordnung	Navigation geprüft	In Ordnung
Reserverad/Tirefit	Nicht vorhanden	Navigation CD/DVD	Vorhanden
Anzahl der Sitze	4	Kombi Instrument	In Ordnung
		Laderaumabdeckung	Nicht vorhanden

Montierte Reifen	Sommer - Alufelgen	
Reifen	Dimension	Profil
Vorne Links	215/40/18/Y	6 mm
Vorne Rechts	215/40/18/Y	6 mm
Hinten Links	245/35/18/Y	3 mm
Hinten Rechts	245/35/18/Y	3 mm

Das Minderwertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Minderwertgutachten aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeugzustandes.

Hüsges GmbH  
Ein Unternehmen der Hüsges Gruppe  
Bankverbindung  
Sparkasse Krefeld  
Kto-Nr. 1048206 - BLZ 320 500 00

Halskestraße 20  
47877 Willich  
Tel.: (02154) 48 125 26  
Fax: (02154) 48 125 25  
Email: info@huesges-gruppe  
www.huesges-gruppe.de



Rechtsform: Gesellschaft  
mit beschränkter Haftung  
Sitz: Willich  
Registergericht: Krefeld HRB  
Steuer-Nr.: 102/5821/0943



Geschäftsführung  
BBA Arndt Hüsges  
Dipl.-Ing. (FH) Bernd Hüsges



## Begutachtungen

### Besichtigungsbedingungen

Zur Besichtigung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel zur Verfügung. Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite war nur eingeschränkt / nicht möglich.

### Fahrzeugidentifizierung

Basis der Fahrzeugidentifizierung: Fahrzeugschein war nicht vorhanden

### Serienausstattung / Sonderausstattung

- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Heckleuchten LED
- LM-Felgen vorn/hinten: 7x18 / 8,5x18 (Doppelspeiche)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Klimaautomatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Turbodiesel KAT
- Verglasung grün getönt
- Check-Control-System
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Serien-Fahrwerk
- Dachzierleisten in Wagenfarbe
- Exterieurumfänge in Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Network
- USB-Schnittstelle
- Blinkleuchten Weiß
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Rußpartikelfilter
- Nebelscheinwerfer
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V
- Audiosystem RCD 300 mit MP3-Wiedergabefunktion
- Batterie 80 Ah
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Multifunktionslenkrad
- Radio CD
- Klimaautomatik
- Tempomat
- EfficientDynamics-Paket
- Audiosystem BMW Business CD (Radio/CD-Player)
- Karosserie: 2-türig
- Sitzausstattung: 4-Sitzer
- Bi-Xenon-Scheinwerfer
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Raucher-Paket
- Paketkombination: Advantage + Comfort
- Metallic-Lackierung
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Boston
- Kopfstützen hinten klappbar
- Chrome-Line Exterieur
- Sport-Paket M / M-Technic
- Heckscheibe mit Antenne
- Außenspiegel heizbar
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Sonnenschutzverglasung
- Kopf-Airbag-System hinten
- Reifenpannen-Anzeige
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Scheibenkleber für Warmverklebung
- Reifen 205/50 R17 ..W
- Außentemperaturanzeige
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Getriebe 6-Gang
- Zentralverriegelung
- PDC/ V+H
- Servolenkung
- Sitzheizung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



#### Bemerkungen

- Baujahr: 2007; Vorschaden im Heckbereich bekannt - wurde durch Vertragswerkstatt instandgesetzt. 1-Ersatzschlüssel vorhanden. Runflatreifen.
- Abweichende Lackdichte festgestellt, s. Fotodokumentation

#### Außenbegutachtung

Komponente	Status
1 Windschutzscheibe - Vorne	Steinschlag
2 Windschutzscheibe - Vorne	Riss
3 Motorhaube - Vorne	Steinschlag
4 Motorhaube - Vorne	Steinschlag
5 Stoßfänger - Vorne	Steinschlag
6 Stoßfänger - Vorne	Steinschlag
7 Stoßfänger - Vorne	Kratzer
8 Stoßfänger - Vorne	Kratzer
9 Felge - Vorne - Links	Kratzer
10 Kotflügel - Vorne - Links	Steinschlag
11 Tür - Vorne - Links	Kratzer
12 Spiegel - Vorne - Links	Kratzer
13 Schweller - Links	Kratzer
14 Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
15 Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer
16 Felge - Hinten - Links	Beschädigt
17 Felge - Hinten - Rechts	Beschädigt
18 Felge - Hinten - Rechts	Beschädigt
19 Kotflügel - Vorne - Rechts	Kratzer
20 Felge - Vorne - Rechts	Beschädigt
21 Felge - Vorne - Rechts	Beschädigt
22 Felge - Vorne - Rechts	Beschädigt
23 Seitenwand - Hinten - Links	Siehe Anlage
24 Heckdeckel - Hinten	Siehe Anlage
25 Seitenwand - Hinten - Rechts	Siehe Anlage
26 Tür - Vorne - Rechts	Siehe Anlage

#### Sonstige Hinweise

Komponente	Status
Fzg Dokumente	Nicht in Ordnung





**Hüsges Gruppe**®  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE

## Bilddarstellungen



Vorne Links




Hinten Rechts



Innenraum



Tacho



Tankdeckel



Felgen

für einen  
Zustandsbericht



**Hüsches Gruppe**®  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



Sonstiges



1. Windschutzscheibe - Vorne  
Steinschlag



2. Windschutzscheibe - Vorne  
Riss



3. Motorhaube - Vorne  
Steinschlag



4. Motorhaube - Vorne  
Steinschlag



5. Stoßfänger - Vorne  
Steinschlag

für einen  
Zustandsbericht






**Hüsches Gruppe**®  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



6. Stoßfänger - Vorne  
Steinschlag



7. Stoßfänger - Vorne  
Kratzer



8. Stoßfänger - Vorne  
Kratzer



9. Felge - Vorne - Links  
Kratzer



10. Kotflügel - Vorne - Links  
Steinschlag



11. Tür - Vorne - Links  
Kratzer

für einen  
Zustandsbericht




**Hüsches Gruppe**®  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



12. Spiegel - Vorne - Links  
Kratzer



13. Schweller - Links  
Kratzer



14. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer



15. Seitenwand - Hinten - Links  
Kratzer



16. Felge - Hinten - Links  
Beschädigt



17. Felge - Hinten - Rechts  
Beschädigt

für einen  
Zustandsbericht






**Hüsges Gruppe**®  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



18. Felge - Hinten - Rechts  
Beschädigt



19. Kotflügel - Vorne - Rechts  
Kratzer



20. Felge - Vorne - Rechts  
Beschädigt



21. Felge - Vorne - Rechts  
Beschädigt



22. Felge - Vorne - Rechts  
Beschädigt




23. Seitenwand - Hinten - Links  
Siehe Anlage





**Hüsges Gruppe**®  
KFZ-SACHVERSTÄNDIGEN-ZENTRALE



24. Heckdeckel - Hinten  
Siehe Anlage



25. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Siehe Anlage



26. Tür - Vorne - Rechts  
Siehe Anlage

für einen  
Zustandsbericht